

Wrocław, 15.02.2012r.



**Dyrekcja  
Opary Wrocławskiej  
ul. Świdnicka 35  
Wrocław**

W związku z przeprowadzoną próbną ewakuacją z budynku Opery Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35 we Wrocławiu zgodnie z § 17.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) informuję co następuje.

W trakcie przeprowadzonej ewakuacji wystąpiły dwa problemy które spowodowały utrudnienia w czasie akcji tj.:

- brak znajomości przez służb ochrony procedur w zakresie postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w przedmiotowym budynku,
- brak skutecznego sposobu powiadomienia pracowników wykonujących swoje obowiązki w części biurowej o ewakuacji z budynku.

Podczas próbnej ewakuacji, zgodnie z procedurami sposób powiadomienia o ewakuacji z obiektu przyjęto poprzez słowne komunikaty służby ochrony budynku oraz ewentualnie osoby pełniące obowiązki asystencyjnej służby ochrony przeciwpożarowej (w czasie spektakli i prób). Jednakże ze względu na zbyt małą liczbę pracowników ochrony oraz ich zaangażowania w inne aspekty działań ratowniczo-gaśniczych ogłoszenie alarmu ewakuacyjnego trwało zbyt długo. Należy również stwierdzić, że podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, a przede wszystkich na początku wszczętej procedury, służba ochrony nie знаła sposobu postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Pracownicy ochrony po zadziałaniu czujki instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru nie potrafili w sposób szybki i sprawny przystąpić do przewidzianych procedur tj. sprawdzenie miejsca potencjalnego pożaru i poinformowaniu stosownych osób funkcyjnych.

W związku z powyższym zaleca się:

- 1) zamontować sygnalizatory akustyczne instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w części biurowej, tak by sygnał o ewakuacji został wygenerowany w sposób automatyczny,
- 2) zobowiązać firmę świadczącą usługi ochrony budynku Opery Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35 we Wrocławiu do przeprowadzenia szkolenia własnych pracowników w zakresie znajomości procedur postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia obiektu Opery.

Jednocześnie proszę o zwrócenie uwagi podległym pracownikom Opery Wrocławskiej o nie pozostawianiu na drogach ewakuacyjnych oraz na zasceniu różnego rodzaju sprzętu (instrumenty, wykładziny, krzesła, skrzynie rekwizytów, dekoracje) ograniczających ewakuację oraz utrudniających użycie urządzeń przeciwpożarowych jak hydranty wewnętrzne, ROP-y oraz podręcznego sprzętu gaśniczego.

Zgodnie z § 4. 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

„W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji: ...

- 11) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;
- 12) składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;”

**Specjalista ds. ochrony ppoż.**

*GRZYSZTO F/AM*

**Grzegorz Krzysztofiak**